

ANEXO: TESTIMONIOS FOTOGRAFICOS

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO:	MLM-FISMDF-IR-SG-17-130218-0046
OBRA:	RECALIBRACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 220100046-SANTA INÉS
Contratista:	ING. ULISES RIVERA HERNÁNDEZ

ESTIMACIÓN #	02 (DOS)
Del	25 de abril de 2018
Al	25 de mayo de 2018
FECHA DE GENERACION	25 de mayo de 2018

HOJA	2	DE	3
------	---	----	---



CLAVE	DESCRIPCIÓN
AREA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA REA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.

REVISÓ:

CRECENCIO RUBIO SERVÍN
SUPERVISOR



CLAVE	DESCRIPCIÓN
ARPP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RPP. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.

FORMULÓ:

ING. ULISES RIVERA HERNÁNDEZ
RESIDENTE

000149

OPERADO BAJO CG FISMDF 2018